

TOMASZ MACIEJEWSKI
RADNY RADY GMINY PRZEMĘT

PAN
JANUSZ FRĄCKOWIAK
WÓJT GMINY PRZEMĘT

/ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY/

INTERPELACJA RADNEGO RADY GMINY PRZEMĘT

TREŚĆ INTERPELACJI: Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie reklamacji na usterki dotyczące nawierzchni wraz z infrastrukturą kanalizacji burzowej dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Bucz. Usterki dotyczą:

1. Oberwane oraz popękane obrzeże na łuku drogi przy wjeździe do miejscowości Bucz od strony miejscowości Barchlin, naprzeciwko posesji nr 124 i 126, naprzeciwko terenu parkowego i Szkoły Podstawowej aż do skrzyżowania Bucz – Przemęt – Boszkowo (jadąc z Bucza w kierunku Przemętu).
2. Koleiny na drodze powiatowej na ulicy Kasztanowej naprzeciwko posesji nr 81.
3. Na drodze powiatowej (ul. Kasztanowa) naprzeciwko posesji 26 jest problem z odbiorem wody przy kratce ściekowej kanalizacji burzowej. Prawdopodobnie nieprawidłowo został wykonany spływ wody wzdłuż drogi oraz źle osadzona kratka ściekowa.

UZASADNIENIE: Przedłożona interpelacja jest ponowieniem złożonych wcześniej interpelacji. Przedstawione powyżej usterki dotyczą nawierzchni oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i burzowej na drodze powiatowej przebiegającej przez całą miejscowość Bucz. Nawierzchnia drogi została odtworzona po budowie kanalizacji sanitarnej. Przedstawione usterki podlegają naprawie w ramach prac gwarancyjnych.

1. Nie dokonano naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi, tylko wyrównano pobocze do wysokości drogi powiatowej. Oberwane oraz popękane obrzeże drogi powiatowej we wskazanych lokalizacjach stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników tej drogi. Pragnę przypomnieć, że droga powiatowa przebiegająca przez Bucz w kierunku na Przemęt, Boszkowo i Śmigiel ma bardzo duże natężenie ruchu. Brakuje zdecydowanie wzmocnienia krawężnikiem drogi powiatowej na całej jej długości. Takie wzmocnienie drogi krawężnikiem zostało wykonane na skrzyżowaniu Bucz – Przemęt – Boszkowo (skręcając od Przemętu w kierunku Boszkowa) i spełnia on swoje zadanie. Wcześniej tego wzmocnienia nie było i nawierzchnia asfaltowa zawsze była oberwana. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie naprawy oberwanych obrzeży drogi powiatowej i wzmocnienie na całej długości krawężnikiem.


2. Koleina na drodze powiatowej na ulicy Kasztanowej naprzeciwko posesji nr 81 powstała krótko po odtworzeniu nawierzchni. Z każdym rokiem koleina robi się coraz bardziej wyboista i wymaga natychmiastowej naprawy.
3. W dalszym ciągu woda nie spływa do kratki ściekowej kanalizacji burzowej w sposób prawidłowy.

Mieszkańcy mają bardzo dużo uwag co do jakości wykonania nawierzchni drogi powiatowej oraz posadowienia studzienek kanalizacji burzowej. Pragnę przekazać, że mieszkańcy są bardzo mocno poirytowani brakiem reakcji w zakresie naprawy występujących usterek, które były już wielokrotnie poruszane, a dotyczą one bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Bucz. Zwracam się również z prośbą, aby przed rozpoczęciem naprawy dokonać oględzin wskazanych usterek celem ich dokładnego zdiagnozowania.

CZY SPRAWA BYŁA JUŻ PORUSZANA: W powyższej sprawie składałem interpelacje w dniach 18.02.2019r., 27.05.2019r., 23.02.2021r. Sprawy były wielokrotnie poruszane na Zebraniach Wiejskich Sołectwa Bucz w obecności kierownictwa Urzędu Gminy Przemęt, na forum sesji oraz komisji Rady Gminy Przemęt.

ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE:

- 1.Zdjęcia (64 szt.).....
- 2.Zdjęcia (5 szt.).....


.....
podpis